

Оптимальные режимы для концевых фрез из быстрорежущей стали

1. Сталь, твердость не более 800 Н/мм²
2. Сталь, твердость 800-1000 Н/мм², нержавеющая сталь
3. Сталь, твердость 1000–1300 Н/мм², титановые сплавы, жаростойкая сталь, твердость не менее 45 HRC
4. Инструментальная сталь, 12 % С
5. Никелевый сплав
6. Алюминиевый сплав, < 6 % Si
7. Алюминиевый сплав, > 6 % Si

Двузубые и трехзубые фрезы

№	Vc (м/мин)		Подача, мм/зуб											
	Без покрытия	TiN	D, мм											
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
1	26	39	0,004	0,011	0,024	0,029	0,040	0,055	0,060	0,070	0,080	0,090	0,110	0,130
2	21	32	0,004	0,011	0,024	0,029	0,040	0,055	0,060	0,070	0,080	0,090	0,110	0,130
3	13	20	0,004	0,011	0,024	0,029	0,040	0,055	0,060	0,070	0,080	0,090	0,110	0,130
4	8	13	0,004	0,011	0,024	0,029	0,040	0,055	0,060	0,070	0,080	0,090	0,110	0,130
5	6	9	0,005	0,012	0,026	0,033	0,045	0,060	0,065	0,075	0,090	0,100	0,120	0,140
6	100	150	0,015	0,030	0,050	0,060	0,080	0,100	0,100	0,100	0,120	0,130	0,140	0,160
7	60	90	0,010	0,025	0,040	0,050	0,065	0,070	0,090	0,090	0,100	0,110	0,125	0,145

Многозубые фрезы

№	Vc (м/мин)		Подача мм/зуб											
	Без покрытия	TiN	D, мм											
			2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	25	30
1	26	39	0,002	0,006	0,014	0,032	0,045	0,065	0,090	0,110	0,115	0,090	0,090	0,090
2	21	32	0,002	0,006	0,014	0,032	0,045	0,065	0,090	0,110	0,115	0,090	0,090	0,090
3	13	20	0,002	0,005	0,013	0,028	0,040	0,058	0,080	0,100	0,100	0,085	0,080	0,080
4	8	13	0,002	0,005	0,013	0,028	0,040	0,058	0,080	0,100	0,100	0,085	0,080	0,080
5	6	9	0,003	0,006	0,015	0,030	0,045	0,062	0,090	0,120	0,120	0,110	0,100	0,100
6	100	150	0,010	0,025	0,050	0,070	0,100	0,130	0,130	0,160	0,160	0,180	0,180	0,180
7	50	90	0,010	0,025	0,050	0,070	0,100	0,130	0,130	0,160	0,160	0,180	0,180	0,180

Все рекомендации предварительные и могут меняться в зависимости от оборудования, оснастки, охлаждения, вспомогательного инструмента и других факторов

Фрезы концевые для обработки титановых сплавов

Назначение: фрезы предназначены для обработки плоскостей, уступов, сквозных и глухих пазов, фрезерования по контуру изделий из титановых сплавов.

Особенности конструкции

Геометрия фрез позволяет:

- ✓ использовать фрезы эффективно при высокопроизводительном фрезеровании;
- ✓ иметь высокую эффективность охлаждающей жидкости в зоне резания;
- ✓ обеспечивать плавность при фрезеровании, что значительно увеличивает стойкость режущих кромок и улучшает качество обрабатываемых поверхностей;
- ✓ эффективно отводить стружку, т. е. исключить основную причину поломки фрез при увеличенных подачах.

Фрезы с перекрывающим торцовым зубом (без центрального отверстия) позволяют наряду с радиальной подачей, осуществляет осевую подачу (засверливание).

Боковая поводковая грань на хвостовике (хвостовик формы Weldon) дает возможность жесткого крепления, исключаящего поворот фрез при работе.

Технические характеристики

Профиль фрез получен методом вышлифовки, т. е. фрезы имеют оптимальные геометрические параметры, малое осевое и радиальное биение, что существенно повышает стойкость фрез, точность обработки и качество обрабатываемой поверхности.


Предельные отклонения:

- диаметра рабочей части;
- диаметра хвостовика h8;
- Конуса Морзе AT8.

Материал инструмента:

Быстрорежущая сталь P6M5 в соответствии с ГОСТ 19265-73.

Назначение: применяется для черновой, получистовой и чистовой обработки титановых и других труднообрабатываемых сплавов. Геометрия режущей кромки построена таким образом, что все ее точки расположены исключительно на образующей цилиндра.



Особенностью данной фрезы является переменный угол наклона каждого зуба по всей длине режущей кромки, что позволяет:

- работать данной фрезой при больших углах контакта зуба с заготовкой, делить стружку на элементы и легко удалять из «зоны резания»;
- создает условия для уменьшения вибрации, так как титановые и коррозионностойкие и жаропрочные материалы отличаются высокой упрочняемостью при резании, особенно при работе по «корке»;
- каждая часть режущей кромки лежит на образующей «цилиндра», что уменьшает силы резания и дает возможность использовать фрезу на чистовых операциях.

Предусмотрена дополнительная обработка рабочей части — нанесение износостойкого покрытия ZrN.

Обозначение	D	l	L	d	z
Без подвода СОЖ					
T 710-20-30-95-W20	20	30	95	20	4
T 710-30-50-125-W30	30	50	125	30	4
T 710-40-50-135-W40	40	50	135	40	5
T 710-50-50-150-W50	50	50	150	50	6
С подводом СОЖ					
T 711-20-30-95-W20	20	30	95	20	4
T 711-30-50-125-W30	30	50	125	30	4
T 711-40-50-135-W40	40	50	135	40	5
T 711-50-50-150-W50	50	50	150	50	6
Группа применения					
P	M	K	N	S	H
■	■	□	□	■	■

